

**Technik & Architektur**Zentrum für Integrale Gebäudetechnik



# Laboratoire d'essais CVC

Rapport d'essai no.: HP-06525-f

Objectif: Mesures de bruit sur un boîtier de distribution d'air et

une bouche d'aspiration d'air.

Client: RoomAir AG

**Thurstrasse 14** 

**Postfach** 

8501 Frauenfeld

Date: 2006-06-02

Ce rapport contient 14 pages et ne peut pas être reproduit en version abrégée sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essais CVC.

## Table de matières

| 1.   | Client  | . 3 |
|------|---|-----|
| 2.   | Mandat  | . 3 |
|      | Objet en essai, date de réception, date de l'essai  |     |
|      | Méthode d'essai   |     |
| 5.   | Résultats de mesure   | . 4 |
| 5.1. | Bouche d'aspiration d'air   | . 4 |
|      | 1. Perte d'insertion à l'aspiration d'air avec raccordement DN 90                           |     |
| 5.1. | 2. Bruit émis par l'écoulement de l'air dans la bouche d'aspiration, avec raccordement DN 9 | 6   |
| 5.2. | Boîtier de distribution d'air   | . 8 |
| 5.2. | 1. Perte d'insertion avec raccordement DN 90  | . 8 |
| 6    | Remarque finale   | 9   |

## 1. Client

Client: RoomAir AG

Thurstrasse 14 Postfach

8501 Frauenfeld

Contact: Monsieur Remo Wolf

## 2. Mandat

Mesure du bruit généré par l'écoulement d'air, ainsi que la perte d'insertion. Ceci pour un boîtier de distribution d'air et une bouche d'aspiration d'air encastrée. L'introduction d'air se faisant à l'aide d'un tuyau de raccordement DN90.


## 3. Objet en essai, date de réception, date de l'essai

Objets en essai: Distributeur d'air avec raccordement principal DN 160 et 2 x 6

ouvertures de raccordement pour tuyaux de ventilation DN 75 ou

DN 90

Dimensions extérieures



Boîtier de distribution d'air avec 2 possibilités de raccordement pour

tuyaux de ventilation DN 75 ou DN 90

Dimensions extérieures h x l x p =  $260 \times 150 \times 120 \text{ mm}$ 

Date de reception: 2006-04-11

Date de l'essai: du 2006-05-10 jusqu'au 2006-05-11

## 4. Méthode d'essai

Voir chapitre dispositif d'essai

## 5. Résultats de mesure

## 5.1. Bouche d'aspiration d'air

## 5.1.1. Perte d'insertion à l'aspiration d'air avec raccordement DN 90

## Conditions d'essai


Température de l'air 16 °C Humidité de l'air 52 % h.r. Pression de l'air 964 mbar

## Perte d'insertion à l'aspiration d'air en bande d'un tiers d'octave


|      | Raccordement | Raccordement |  |
|------|--------------|--------------|--|
|      | latéral      | en bas       |  |
| f    | De           | De           |  |
| Hz   | dB           | dB           |  |
| 50*  | 24.8         | 24.9         |  |
| 63*  | 24.3         | 23.5         |  |
| 80*  | 23.9         | 23.9         |  |
| 100  | 19.6         | 19.3         |  |
| 125  | 17.2         | 17.5         |  |
| 160  | 15.0         | 15.3         |  |
| 200  | 13.1         | 12.9         |  |
| 250  | 7.9          | 8.5          |  |
| 315  | 5.6          | 6.5          |  |
| 400  | 6.0          | 7.0          |  |
| 500  | 7.1          | 6.9          |  |
| 630  | 7.3          | 7.5          |  |
| 800  | 9.4          | 8.2          |  |
| 1000 | 9.0          | 5.6          |  |
| 1250 | 9.2          | 4.7          |  |
| 1600 | 5.4          | 8.8          |  |
| 2000 | 4.3          | 10.1         |  |
| 2500 | 4.3          | 7.6          |  |
| 3150 | 4.3          | 7.0          |  |
| 4000 | 5.1          | 4.1          |  |
| 5000 | 6.0          | 4.4          |  |
| 6300 | 4.3          | 3.8          |  |
| 8000 | 3.9          | 3.2          |  |
|      |              |              |  |

3.3

10000








<sup>\*</sup> Les mesures aux fréquences < 100 Hz sont présentées qu'à titre d'information. Le local réverbérant étant seulement dimensionné pour des mesures de puissance acoustique aux fréquences à partir de 100 Hz.

3.6

## Perte d'insertion à l'aspiration d'air en bande d'octave

|  |      | Raccordement | Raccordement |  |
|--|------|--------------|--------------|--|
|  |      | latéral      | en bas       |  |
|  | f    | De           | De           |  |
|  | Hz   | dB           | dB           |  |
|  | 63*  | 24.6         | 24.5         |  |
|  | 125  | 15.4         | 15.7         |  |
|  | 250  | 9.2          | 9.7          |  |
|  | 500  | 6.5          | 7.0          |  |
|  | 1000 | 9.3          | 6.7          |  |
|  | 2000 | 4.9          | 9.2          |  |
|  | 4000 | 4.6          | 5.9          |  |
|  | 8000 | 4.0          | 3.5          |  |



<sup>\*</sup> voir remarque "Perte d'insertion à l'aspiration d'air en bande d'un tiers d'octave"

# 5.1.2. Bruit émis par l'écoulement de l'air dans la bouche d'aspiration, avec raccordement DN 90

### Conditions d'essai

Température de l'air 20 °C Humidité de l'air 52 % h.r. Pression de l'air 965 mbar


## Bruit émis par l'écoulement de l'air dans la bouche d'aspiration en bande d'un tiers d'octave

|              | Niveau de puissance       |                      |                           | puissance            |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|              | acoustique non pondéré    |                      |                           | pondéré A            |
| Débit-volume | $41 \text{ m}^3/\text{h}$ | 57 m <sup>3</sup> /h | $41 \text{ m}^3/\text{h}$ | 57 m <sup>3</sup> /h |
| f            | Lw1                       | Lw2                  | Lw1(A)                    | Lw2(A)               |
| Hz           | dB                        | dB                   | dB(A)                     | dB(A)                |
| 50*          | <mark>20.6</mark>         | <mark>14.5</mark>    | 0                         | 0                    |
| 63*          | 26.4                      | 12.6                 | 0.3                       | 0                    |
| 80*          | 22.8                      | 20.1                 | 0.4                       | 0                    |
| 100          | 21.3                      | <b>15.0</b>          | 2.2                       | 0                    |
| 125          | <mark>22.4</mark>         | 10.6                 | 6.3                       | 0                    |
| 160          | <mark>24.1</mark>         | <mark>24.5</mark>    | 10.7                      | 11.1                 |
| 200          | 22.5                      | 24.3                 | 11.6                      | 13.4                 |
| 250          | 20.7                      | 26.4                 | 12.1                      | 17.8                 |
| 315          | 18.3                      | 26.9                 | 11.7                      | 20.3                 |
| 400          | 15.7                      | 22.0                 | 10.9                      | 17.2                 |
| 500          | 16.3                      | 14.4                 | 13.1                      | 11.2                 |
| 630          | <mark>13.4</mark>         | <mark>11.3</mark>    | <mark>11.5</mark>         | 9.4                  |
| 800          | 13.9                      | 7.8                  | 13.1                      | 7.0                  |
| 1000         | <mark>11.0</mark>         | 7.1                  | 11.0                      | 7.1                  |
| 1250         | <mark>13.4</mark>         | 7.0                  | <mark>14.0</mark>         | <mark>7.6</mark>     |
| 1600         | <mark>14.9</mark>         | <mark>6.5</mark>     | <mark>15.9</mark>         | <mark>7.5</mark>     |
| 2000         | <mark>11.8</mark>         | 6.6                  | 13.0                      | 7.8                  |
| 2500         | <mark>12.5</mark>         | 7.9                  | <mark>13.8</mark>         | 9.2                  |
| Total        | 32.8                      | 32.8                 | 24.1                      | 25.0                 |

<sup>\*</sup> Les mesures aux fréquences < 100 Hz sont présentées qu'à titre d'information. Le local réverbérant étant seulement dimensionné pour des mesures de puissance acoustique à partir de 100 Hz.

Les valeurs marquées en jaune indiquent les fréquences dont les différences entre la source de bruit sous test (objet en essai) et le bruit de fond est < 10 dB. Ces valeurs indiquent la limite supérieure du niveau de puissance acoustique de la source de bruit.


Aux bandes de fréquences > 2500 Hz les différences entre la source de bruit et le bruit de fond est < 4 dB et ne sont pas présentées.



Bruit émis par l'écoulement de l'air dans la bouche d'aspiration en bande d'octave

|              | Niveau de puissance       |                      | Niveau de                 | puissance                 |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | acoustique non pondéré    |                      | acoustique                | pondéré A                 |
| Débit-volume | $41 \text{ m}^3/\text{h}$ | 57 m <sup>3</sup> /h | $41 \text{ m}^3/\text{h}$ | $57 \text{ m}^3/\text{h}$ |
| f            | Lw1                       | Lw2                  | Lw1(A)                    | Lw2(A)                    |
| Hz           | dB                        | dB                   | dB(A)                     | dB(A)                     |
| 63*          | 28.7                      | 21.7                 | 2.6                       | 0.0                       |
| 125          | 27.5                      | 25.1                 | 11.4                      | 9.0                       |
| 250          | 25.6                      | 30.8                 | 17.0                      | 22.2                      |
| 500          | 20.1                      | 23.0                 | 16.9                      | 19.8                      |
| 1000         | 17.7                      | 12.1                 | 17.7                      | 12.1                      |
| 2000         | 18.1                      | 11.8                 | 19.3                      | 13.0                      |
| Total        | 32.8                      | 32.8                 | 24.1                      | 24.9                      |

<sup>\*</sup> et xy voir remarque "Bruit émis par l'écoulement de l'air dans la bouche d'aspiration en bande d'un tiers d'octave"



## 5.2. Boîtier de distribution d'air


## 5.2.1. Perte d'insertion avec raccordement DN 90

#### Conditions d'essai

Température de l'air 19 °C Humidité de l'air 58 % h.r. Pression de l'air 964 mbar

## Perte d'insertion du boîtier de distribution d'air en bande d'un tiers d'octave

| f     | De   |
|-------|------|
| Hz    | dB   |
| 50*   | 21.5 |
| 63*   | 28.6 |
| 80*   | 29.9 |
| 100   | 27.5 |
| 125   | 30.4 |
| 160   | 18.0 |
| 200   | 17.1 |
| 250   | 10.3 |
| 315   | 9.8  |
| 400   | 8.0  |
| 500   | 10.4 |
| 630   | 7.7  |
| 800   | 17.2 |
| 1000  | 8.5  |
| 1250  | 19.1 |
| 1600  | 15.2 |
| 2000  | 16.6 |
| 2500  | 19.0 |
| 3150  | 14.4 |
| 4000  | 12.7 |
| 5000  | 13.0 |
| 6300  | 14.0 |
| 8000  | 14.7 |
| 10000 | 14.9 |




<sup>\*</sup> Les mesures aux fréquences < 100 Hz sont présentées qu'à titre d'information. Le local réverbérant étant seulement dimensionné pour des mesures de puissance acoustique aux fréquences à partir de 100 Hz.

#### Perte d'insertion du boîtier de distribution d'air en bande d'octave

| f    | De   |
|------|------|
| Hz   | dB   |
| 63*  | 28.1 |
| 125  | 20.1 |
| 250  | 12.5 |
| 500  | 9.1  |
| 1000 | 13.7 |
| 2000 | 16.0 |
| 4000 | 13.6 |
| 8000 | 14.4 |

<sup>\*</sup> voir remarque "Perte d'insertion du boîtier de distribution d'air en bande d'un tiers d'octave"



## 6. Remarque finale

Pour la bouche d'aspiration d'air et le boîtier de distribution d'air, il aurait été encore intéressant de mesurer les bruits d'écoulement à < 41 m3/h. La puissance acoustique n'est toutefois plus mesurable avec les dispositifs de mesure actuels.

Les résultats mesurés s'appliquent exclusivement à l'objet en essai. Les données numériques enregistrées vont être sauvegardées pendant 3 ans. Le rapport d'essai et d'autres documents correspondants vont être archivés au laboratoire d'essais CVC pendant 10 ans. Durant cette période le client peut librement consulter ces documents. Les coûts de reproduction de ces documents lui seront facturés.

Ce rapport d'essai a été traduit en langue française le 2008-11-24.

Horw, 2006-06-02

Andreas Odermatt, Ing. dipl. HES Directeur du laboratoire d'essais CVC Patrick Keller, Ing. dipl. HES Collaborateur scientifique